


Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, anumite informații sensibile au fost eliminate din acest document.



RAPORTUL ACȚIUNII DE INTERVENȚIE

nr. 4 din 8-06-2018

Încheiat în temeiul prevederilor art.18 din Ordin Nr. 718 din 30 iunie 2005 completat cu O.M.A.I. 195/20.04.2007

În ziua de 8 luna 06 anul 2018 SVSU MĂDRIȘTE a intervenit în localitatea (locul intervenției) _____ din ju _____ str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ etj. _____ apt. _____, l _____

22³² pentru (tipul intervenției) Incendiu produs la (b) locuința proprietatea Gavrilă Tudoran, chiu _____ administrator / conducător auto _____, CI (BI) seria MX nr. _____

Situația constatată la momentul sosirii la locul intervenției _____

Supra încălzirea din cauza instalației electrice montată în peretele casei, din cauza căreia

După încheierea intervenției s-au constatat următoarele:

1. Consecințele evenimentului din cauza instalației electrice montate necorespunzător, fiind peșea radiatorului deșchis, conductele înghețate și peșea

2. Victime: _____

3. Alte efecte negative asupra construcțiilor și instalațiilor: _____

Se stingea incendiul cu ajutorul stingătoare și se stinge la 3 PM 50

4. Au fost salvate:

- persoane adulte: _____

- copii: _____

- animale: _____

- păsări: _____

5. Bunuri protejate _____

estimate la 20.000 RON

6. Bunuri evacuate _____

Grajdul și pînorul televizor, frigider, pot

estimate la 1500 RON

7. Bunuri distruse _____

televizor, grajd, conducte electrice, frigider, pînă locuința fiind curată în totalitate estimate la 30.000 RON

8. Elemente privind stabilirea cauzei probabile a evenimentului:

- locul (focarului) _____

- sursa probabilă de aprindere (la incendiu) _____

- mijlocul care putea produce aprinderea _____

- primul material care s-a aprins _____

- împrejurarea determinantă _____

- condiții care au favorizat dezvoltarea și propagarea incendiului (evenimentului) _____

cauza fiind datorită cușetei de țigări

Drept pentru care s-a întocmit prezentul raport de intervenție în 3 (trei) exemplare.

Din partea	Numele și prenumele	Semnatura
S.V.S.U.		
Proprietarului	<u>GAVRIȚA TUDORAN</u>	
Politiei		
Martor		